

R. Prokić-Cvetković

## ULOGA ZAŠTITNOG GASA PRI ZAVARIVANJU NISKOUGLJENIČNIH NISKOLEGIRANIH ČELIKA THE ROLE OF SHIELDED GAS IN WELDING OF LOW-CARBON LOW-ALLOYED STEELS

Stručni rad / Professional paper

UDK /UDC: 621.791.754.051:669.14 621.791.754.051:539.55

Rad primljen / Paper received: 14.12.2000.

Adresa autora / Author's address:

Dr Radica Prokić-Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 27. marta 80

### Ključne reči:

- mešavina zaštitnog gasa
- ekvivalent kiseonika
- acikularni ferit
- žilavost

### Izvod

*U radu je analizirana uloga zaštitnog gasa pri elektrolučnom zavarivanju niskougljeničnih niskolegiranih čelika. Posebno su razmotreni pojmovi ekvivalenta kiseonika, koji predstavlja uporedni uticaj sastava mešavina gasova, kao i uslovi za nastanak acikularnog ferita. Prikazani su rezultati ispitivanja žilavosti metala šava u zavisnosti od ekvivalenta kiseonika u zaštitnom gasu.*

### Key words:

- shielding gas mixture
- oxygen equivalent
- acicular ferrite
- toughness

### Abstract

*The role of shielded gas in electric arc welding of low-carbon low alloyed steels is analyzed. Special interest is paid to shielding gas oxygen equivalent, which shows a comparative influence of gas mixtures composition, and the conditions of acicular ferrite appearance. Results of weld metal toughness testing as a function of shielding gas oxygen equivalent are presented.*

### UVOD

Osnovna funkcija zaštitnog gasa kod elektrolučnog zavarivanja je da spreči kontakt rastopljenog metala i okolne atmosfere. Ovo je neophodno jer većina metala, kada je zagrejana iznad tačke topanja i nalazi se u okruženju vazduha, obrazuje okside i u manjoj meri nitride. Zaštitni gas za pojedine kombinacije osnovnog i dodatnog materijala se po pravilu bira na osnovu iskustva /1/. Zaštitni gasovi koji se obično koriste pri zavarivanju su: Ar ili He (MIG-postupak), CO<sub>2</sub> (MAG-postupak), N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, kao i različite mešavine gasova (Ar+O<sub>2</sub>, Ar+CO<sub>2</sub>, Ar+CO<sub>2</sub>+O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>+O<sub>2</sub>).

Mešavine gasova predstavljaju fizičku mešavinu različitih gasova, a proizvode se od polaznih gasova visoke čistoće. Ove mešavine se teorijski mogu proizvesti u svim odnosima, ukoliko mešanje nije ograničeno fizičkim ili hemijskim osobinama komponenata, kao i propisima sigurnosti. Mešavine se isporučuju ili unapred pripremljene ili se pripremaju kod potrošača u odgovarajućim uređajima za mešanje gasova od dve ili tri komponente, kako nezapaljivih tako i zapaljivih gasova.

Zaštita gasnom mešavinom ima niz prednosti u odnosu na zaštitu čistim gasom, npr. bolji prenos dodatnog materijala, bolja tečljivost, stabilniji električni luk, bolje uvarivanje, manje razbrizgavanje i veća brzina zavarivanja /2/.


Na izbor zaštitnog gasa utiče veliki broj faktora, od kojih su najvažniji: karakter prenosa dodatnog materijala, dubina uvarivanja, brzina zavarivanja i sklonost ka stvaranju zajeda.

### KARAKTERISTIKE POJEDINIХ MEŠAVINA GASOVA

#### Mešavina Ar + O<sub>2</sub>

Najčešće se koristi Ar sa dodatkom 1÷2% O<sub>2</sub> ili 3÷5% O<sub>2</sub> i u oba slučaja se mogu dobiti uslovi kao pri zavarivanju u zaštitu čistog argona. Prenos dodatnog materijala može da

bude i krupnokapljičast, mada pri zavarivanju u zaštitu mešavine gasova po pravilu dolazi do usitnjavanja kapi /3, 4/, što se vidi i sa sl. 1, uz minimalno razbrizgavanje /3/. Čist Ar po pravilu ne daje dovoljno stabilan luk, zbog čega nastaju greške tipa zajeda, poroznosti i nedovoljnog uvarivanja. Dodatak O<sub>2</sub> i/ili CO<sub>2</sub> argonu povećava stabilnost luka, smanjuje podrhtavanje luka i sprečava pojavu zajeda /1/. Dodatak kiseonika argonu smanjuje površinski napon tečnog metala, pri čemu se smanjuje jačina struje pri kojoj se prenos dodatnog materijala menja od kratkospojenog na prenos u mlazu i povećava tečljivost metalne kupke /3/. Ovakve mešavine se koriste za zavarivanje visokolegiranih čelika (Ar+1-3%O<sub>2</sub>) i ugljeničnih i niskolegiranih čelika (Ar+4-8%O<sub>2</sub>) /5/. Takođe je poznato da promena parcijalnog pritiska kiseonika u zaštitnom gasu uslovjava promene u hemijskom sastavu metala šava usled međudejstva gasa i metala tokom zavarivanja. Konačni sastav metala šava, dobijenog zavarivanjem u zaštitni gasu, zavisi od reakcija na istopljenom vrhu elektrodne žice, u metalnim kapima pri prolasku kroz luk, i u metalnoj kupki /1/.




Slika 1. Uticaj sastava gasnih mešavina Ar+O<sub>2</sub> i Ar+CO<sub>2</sub> na broj kapljica pri zavarivanju elektrodom φ1 mm i pri jačini struje 250 A /3/

### Mešavina Ar+CO<sub>2</sub> i Ar+CO<sub>2</sub>+O<sub>2</sub>

Čist CO<sub>2</sub> kao zaštitni gas se upotrebljava za zavarivanje ugljeničnih i niskolegiranih čelika, pri čemu je moguće razbrižgavanje metala. Primena aktivnih gasova zahteva posebnu pažnju zbog oksidacije, jer tada se odigrava sledeća reakcija:

$$2\text{CO}_2 \rightleftharpoons 2\text{CO} + \text{O}_2 \quad (1)$$


Smer ove reakcije zavisi od temperature. Na temperaturama nižim od 1600°C dominantna je asocijacija (spajanje) gasova, tj. postoji samo CO<sub>2</sub>, dok sa porastom temperature dolazi do disocijacije (razlaganja) CO<sub>2</sub> pri čemu se povećava udeo CO i O<sub>2</sub>, što je prikazano na slici 2.



Slika 2. Sastav gasne smeše kod MAG postupka u zavisnosti od temperature /5/

Tako, na primer, na 3800°C ostaje svega 7% CO<sub>2</sub> uz 62% CO i 31% O<sub>2</sub>. Kako je temperatura u središnjem delu luka najviša, oksidacija je u tom delu najizraženija, dok je na površini metalne kupke ovaj efekt manje izražen /5/.

Obično se primenjuju mešavine koje sadrže 20–25% CO<sub>2</sub>, ili 50% CO<sub>2</sub>, a takođe i 20% CO<sub>2</sub> + 5% O<sub>2</sub> /4/. Pri dodavanju 5% CO<sub>2</sub> smanjuje se površinski napon tečnog metala i prenos dodatnog materijala iz krupnokapljičastog prelazi u sitnokapljičasti. Pri porastu sadržaja CO<sub>2</sub> u mešavini preko 20% površinski napon tečnog metala se povećava pa je prenos dodatnog materijala krupnokapljičasti (sl. 1) /3/. Pri sadržaju CO<sub>2</sub> oko 50% oblik provara liči na onaj dobijen pri zavarivanju u zaštiti čistim CO<sub>2</sub>. Zavarivanjem u zaštiti Ar+CO<sub>2</sub> ili Ar+CO<sub>2</sub>+O<sub>2</sub> se postiže bolje formiranje šava i manje razbrižgavanje nego pri zavarivanju u zaštiti čistog CO<sub>2</sub>, a u poređenju sa zavarivanjem u zaštiti čistog Ar bolje uvarivanje (sl. 3) i manje zračenje luka /3, 4/.



Slika 3. Uticaj vrste zaštitnog gasa na oblik šava /5/


### Mešavina CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>

Ovakva mešavina obično sadrži oko 20–30% O<sub>2</sub>. Prenos dodatnog materijala može da bude krupnokapljičast i imпуlsni sa čestim kratkim spojevima. Dodavanje kiseonika ugljendioksida neznatno menja karakter procesa, tj. oksidacioni potencijal gasa se povećava, kao i temperatura

tečnog metala. Izgled formiranog šava je bolji nego pri zavarivanju u zaštiti CO<sub>2</sub>, ali na površini ima više šljake /4/.

### EKVIVALENTNI SADRŽAJ KISEONIKA U ZAŠTITNOM GASU

Povećanjem sadržaja kiseonika i/ili ugljendioksida u mešavini zaštitnog gasa povećava se sadržaj O<sub>2</sub> u metalu šava (sl. 4), koji bitno utiče na strukturne promene u metalu šava, o čemu će još biti reči. Pri tome je za dobijanje istog sadržaja O<sub>2</sub> u metalu šava potrebno dodati više CO<sub>2</sub> nego O<sub>2</sub> u zaštitni gas, kao što pokazuju horizontalne i vertikalne isprekidane linije na sl. 4 /1/.



Slika 4. Sadržaj kiseonika u metalu šava niskolegiranog čelika u funkciji sadržaja kiseonika i ugljendioksida u zaštitnom gasu /1/


Podaci o odnosu sadržaja O<sub>2</sub> i CO<sub>2</sub> u zaštitnom gasu i sadržaja O<sub>2</sub> u metalu šava su dostupni u literaturi /1, 6, 7, 8/ i na osnovu njih su napravljene kalibracione krive, koje povezuju sadržaj O<sub>2</sub> i CO<sub>2</sub> u zaštitnom gasu sa sadržajem O<sub>2</sub> u metalu šava niskolegiranih čelika. Primer takve krive dat je na sl. 5, koja pokriva širok opseg industrijskih mešavina Ar+O<sub>2</sub> i Ar+CO<sub>2</sub>. Kalibraciona kriva na sl. 5 omogućava da se sadržaj CO<sub>2</sub> u zaštitnom gasu izrazi preko ekvivalentnog sadržaja kiseonika u zaštitnom gasu.

Prema tome, ekvivalentni sadržaj kiseonika u mešavini Ar+CO<sub>2</sub> ukazuje na odgovarajući uticaj O<sub>2</sub> u mešavini. Korišćenje ekvivalenta kiseonika zaštitnog gasa takođe omogućava neposredno poređenje rezultata dobijenih različitim mešavinama. Ekvivalent kiseonika može da se odredi regresionom analizom korišćenjem stvarnih sadržaja O<sub>2</sub> u metalu šava i sastava zaštitnog gasa, empirijskim izrazom oblika /1/:

$$\text{Ekv. O}_2 \text{ zašt. gas} = -0,088 + 0,148 \cdot [\text{CO}_2]^{1,524} + [\text{O}_2] \quad (2)$$

gde su [CO<sub>2</sub>] i [O<sub>2</sub>] zapreminski udeli zaštitnih gasova u mešavini.

Sa sl. 4. i 5. se jasno vidi da relacija O<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub> nije linearna /1/, kako navode neki autori /6/, a novija istraživanja ukazuju na opravdanost uvođenja ekvivalenta kiseonika kao parametra koji određuje oksidacioni potencijal zaštitnog gasa /1/.



Slika 5. Kalibraciona kriva za  $O_2$  i  $CO_2$  u zaštitnom gasu koji daju sličan sadržaj  $O_2$  u metalu šava /1/

Sadržaj ugljenika u metalu šava se menja vrlo malo sa povećanjem ekvivalenta kiseonika, jer drugi elementi lakše reaguju sa kiseonikom pa sprečavaju intenzivnu reakciju ugljenika. U slučaju dodavanja  $CO_2$  zaštitnom gasu, gubitak ili povećanje sadržaja C u metalu šava zavisi od intenziteta raspada  $CO_2$ , što se može izraziti kao količnik parcijalnih pritisaka  $P_{CO_2}/P_{CO}$ . Ako je ovaj količnik veliki, tj. ako je parcijalni pritisak  $CO_2$  veći od parcijalnog pritiska  $CO$ , onda postoji sila koja će ukloniti C iz metala šava. U suprotnom, u metalu šava će se javiti višak C.


#### UTICAJ KISEONIKA U METALU ŠAVA NA TRANSFORMACIJE FERITA

Uticaj kiseonika na mikrostrukturu metala šava je analiziralo više autora /1,9/. Pri zavarivanju topljivom elektrodom u zaštiti inertnog gaza, dodatak kiseonika i/ili ugljendioksida zaštitnom gasu značajno povećava mogućnost apsorpcije kiseonika u metalu šava. Međutim, samo deo kiseonika iz atmosfere luka će obrazovati okside sa legirajućim elementima u metalnoj kupki, jer će veći deo kiseonika da ode u okolinu. Oksiđi će da isplivaju na površinu metalne kupke i preći u trošku ili će ostati zarobljeni kao uključci u metalu šava. Ovi uključci su važni za određivanje konačne mikrostrukture metala šava kao moguće mesto nastanka acikularnog ferita ili drugih produkata razlaganja austenita.

Ito i saradnici su pokazali da se sa porastom koncentracije kiseonika u metalu šava (a time i povećanjem sadržaja uključaka) mikrostruktura koja sadrži beinit zamjenjuje acikularnim feritom /10/. Kasnije je pokazano da mala količina kiseonika pomera krivu početka transformacije ka dužim vremenima, ali se pri većoj količini kiseonika dešava suprotno, kao što se vidi na sl. 6, gde su date krive kontinualnog hlađenja metala šava konstrukcijskih čelika (tačka početka austenitnog razlaganja se menja sa promenom sadržaja kiseonika u metalu šava) /1/. Kada je u metalu šava prisutna manja količina kiseonika, što implicira i manji broj uključaka, odnos dužina/širina iglica AF se povećava, što prouzrokuje pad žilavosti /11/.

Metali šava koji sadrži male količine kiseonika, ispod 250 ppm (kao što je slučaj pri TIG zavarivanju i zavarivanju u zaštiti gase sa malim ekvivalentom kiseonika), imaju krive

početka feritne transformacije pomerene unapred po vremenskoj skali. Ovaj uticaj je sličan uticaju elemenata koji ojačavaju čelik i koji pomažu obrazovanju ferita sa sekundarnim fazama u obliku beinita. Za istu brzinu hlađenja, sa porastom količine kiseonika u zaštitnom gasu, nastaje oksidacija ojačavajućih elemenata, pa se početak feritne transformacije pomera ka kraćim vremenima, što pogoduje obrazovanju dominirajuće strukture acikularnog ferita u metalu šava (sadržaj kiseonika od 250 ppm do 450 ppm). Sa daljim porastom sadržaja kiseonika u zaštitnom gasu, u mikrostrukturi metala šava počinje da dominira Vidmanštetenov ferit, odnosno ferit sa sekundarnom fazom. Oblik KH dijagrama takođe ukazuje na malu osjetljivost količine proeutektoidnog ferita, koji se izdvaja po granicama zrna, na promene u sastavu zaštitnog gasa /1, 12/.



Slika 6. Šematski KH dijagram koji ilustruje efekt sadržaja kiseonika u metalu šava i brzine hlađenja /1/

#### PRIMER UTICAJA ZAŠTITNOG GASA

Zavarivan je čelik mikrolegiran Ti, Nb i V u zaštitnoj atmosferi 5 različitih mešavina gasova, /13/, čiji su hemijski sastavi i ekvivalent kiseonika u mešavini zaštitnog gasa dati u tab. 1. Kao dodatni materijal pri zavarivanju korišćena je elektrodna žica VAC 60 Ni, φ1,2 mm. Uneta količina topote pri zavarivanju je bila približno 7 kJ/cm.

Tabela 1. Hemijski sastav mešavina gasova i ekvivalent kiseonika

Redni broj mešavine	Sadržaj komponenata u mešavini (zapr. %)			Ekvivalent kiseonika* u mešavini zaštitnog gasa
	$CO_2$	$O_2$	Ar	
1	5,24	-	ostatak	1,76
2	5,00	0,91	ostatak	2,54
3	4,70	2,30	ostatak	3,78
4	10,30	-	ostatak	5,09
5	14,80	-	ostatak	8,90

\* Ekvivalent kiseonika u zaštitnom gasu izračunat prema jedn. 2.

Gasovi su isporučeni od strane Tehnogasa u vidu premiljenih mešavina u bocama od 10 l, pod pritiskom 150 bar, osim mešavine pod brojem 2, koja je isporučena u boci od 40 l.


Iz tab. 1. se vidi da su mešavine gasova pripremljene na bazi argona, sa dodatkom određene količine aktivnih gasova. Ugljendioksid se u različitim količinama nalazi u svim mešavinama, a mešavinama 2 i 3 je dodat i kiseonik.

Na osnovu vizuelnog praćenja procesa zavarivanja mogu da se navedu sledeće karakteristike ponašanja mešavina gasova pri zavarivanju /13/:

1. 5,24%CO<sub>2</sub>+Ar - Luk relativno stabilan, vrlo malo podrhtava. Izgled šava relativno gladak. Razbrizgavanje, odnosno stvaranje bobica, minimalno.
2. 5,0%CO<sub>2</sub>+0,91%O<sub>2</sub>+Ar - Stabilnost luka je veća nego u prethodnom slučaju. Izgled šava gladak; dobro razlivanje dodatnog materijala. Nema razbrizgavanja.
3. 4,70%CO<sub>2</sub>+2,30%O<sub>2</sub>+Ar - Najstabilniji luk. Izgled šava gladak; dobro razlivanje dodatnog materijala. Nema razbrizgavanja.
4. 10,30%CO<sub>2</sub>+Ar - Luk vrlo malo podrhtava. Izgled šava relativno gladak; malo razbrizgavanje.
5. 14,80%CO<sub>2</sub>+Ar - Luk je nestabilniji nego u prethodnim slučajevima. Relativno gladak šav i veće razbrizgavanje.

Najveća stabilnost luka je pri mešavini br. 3, pri čemu je i razlivanje dodatnog materijala najbolje. Pri ovoj mešavini je i izgled šava najbolji, a razbrizgavanja gotovo da nije bilo.

Pored uočenog uticaja zaštitnih gasova na stabilnost luka i izgled šava, bitno je naglasiti da vrsta zaštitnog gase utiče i na žilavost metala šava. Stoga je razmatran uticaj ekvivalentnog sadržaja kiseonika na žilavost metala šava na +20°C, - 40°C i - 55°C, kao što je prikazano na sl. 7 /13/.



Slika 7. Zavisnost žilavosti metala šava mikrolegiranog čelika od ekvivalenta kiseonika

Kao što se sa sl. 7. vidi, žilavost metala šava se menja u zavisnosti od ekvivalentnog sadržaja kiseonika u zaštitnom gasu. Sa povećanjem ekvivalenta kiseonika žilavost prvo ras-

te, a zatim opada, što je u direktnoj vezi sa mikrostrukturom metala šava /13/. Najbolju žilavost metala šava na svim temperaturama ima zavareni spoj izведен u zaštitnoj atmosferi mešavine br. 2, čiji je ekvivalent kiseonika 2,54.

## ZAKLJUČCI

Na osnovu literaturnih podataka, teorijskih postavki i eksperimentalnih istraživanja ponašanja određenih mešavina gasova pri zavarivanju i njihovog uticaja na svojstva metala šava, mogu da se izvedu sledeći zaključci:

- Ekvivalentni sadržaj kiseonika zaštitnog gase je značajan parametar, koji adekvatno opisuje ponašanje gasnih mešavina i pruža mogućnost poređenja njihovog uticaja na osobine metala šava zavarenih spojeva.
- Dodavanje kiseonika mešavini argona i ugljendioksida utiče na povećanje stabilnosti električnog luka i smanjenje razbrizgavanja dodatnog materijala.
- Gasne mešavine treba koristiti kao već unapred pripremljene kod proizvođača gasova ili ako je moguće koristiti vrlo precizne uređaje za mešanje odgovarajućih komponenata iz posebnih boca. Kako je pokazano da različite mešavine gasova iako se ne razlikuju mnogo između sebe po ekvivalentnom sadržaju kiseonika, dosta utiču na žilavost metala šava, neophodno je da sastav mešavine gasova bude strogo kontrolisan.

## Literatura

1. M.I. Onsoen, S. Lui and D.L. Olson, Welding Journal (1996) 216.
2. Welding Handbook, 7<sup>th</sup> Edition (1984).
3. N.N. Potapova, Svaročnye Materialy Dlya Dugovoj Svarki, Tom 1, "Mašinostroenie" Moskva (1989).
4. A.G. Potapevskij, Svarka v Zashchitnih Gazah Plavyashchimca Elektroda, "Mašinostroenie" Moskva (1974).
5. A. Sedmak i ostali, Mašinski materijali, II deo, Mašinski fakultet, Beograd (2000).
6. N. Stanbacka, K.A. Persson, Welding Journal (1989) 41-47.
7. T. Kuwana, Y. Sato, IIW Doc. IX-1593-90.
8. T. Kuwana, Y. Sato, IIW Doc. IX-1636-91.
9. S. Lui, D.L. Olson, Welding Journal (1986) 139-149.
10. H.K.D.H. Badeshija, Bainite in Steels, The Institute of Materials, London (1992).
11. R.A. Farrar, Z. Zhang, MST, Vol. 11 (1995) 759-764.
12. R.C. Cochrane, IIW Doc. IX-1248-82.
13. R. Prokić-Cvetković, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd (2000).